



1.kép: A Petőfi u. 11. előtt (Rákóczi u. 5. mögött) a régi melléképület megsemmisült, annak romjait elbontották. A felső utat támasztó hátsó támfal elbillent, eldeformálódott, a falazati elemek kihullaottak. Két pince indult a támfalból, a képen látható jobb oldali bélelt pince nem igényel beavatkozást.



2.kép: A kibillent támfal feletti kerítés a lábuzatával együtt szintén elbillent, a deformáció már dm-es nagyságú. A közút melletti padkán emiatt hosszanti övrepedések keletkeztek, a legnagyobb a kerítés lábuzatának tövében jelent meg, mutatva a horizontális mozgásokat.



3.kép: A közeli felvételen jól látható a falazati anyag kiomlása, illetve a fal jelentős megbillenése. A harántfal és a NY-i oldali terméskő épület fal még támasztják a támfalat, ezért nem tudott az teljesen leomlani. A felső kerítés billenése itt is jól kivehető.



4.kép: A támfalból induló bal oldali pincét házilagosan , laza anyaggal betöltötték. Valószínűleg a pince vége a felső út alatt üresen maradhatott. Bányászati feltárás után a pince ráinjektálásos módszerrel tömedékelendő.