

6. Leányvár végátemelő gépészeti felújítás

Műszaki szükségesség:

A szennyvíz agresszív anyag, ami a visszacsapók, szerelvények falvastagságát idővel elvékonyítja, kilyukasztja.

Műszaki leírás:

A sérült, elvékonyodott részek cseréje (DN 100 tolózár, DN 100 visszacsapó, DN 100 átemelőn belüli nyomócső, 1" leeresztőcső 4 db) savállóra, az üzembiztonságot növelve.

Elmaradás következménye:

A fejlesztés megvalósításával a szennyvízszolgáltatás biztonsága a térségben növekszik.

Költség alátámasztás:

Gazdaságossági számítások éves szintre (Energia, üzemeltetési, hibaelhárítási költségek csökkenése)

A felújítás költsége 5.000.000.- Ft. Az üzembiztonság nő, a lakossági panaszok megszűnnek. Ennek költsége nem becsülhető.



