

Északdunántúli Vízmű Zrt.

VKR megnevezés: Leányvár-Kesztölc-Piliscsév szv.

VKR kód: 21-29577-1-003-00-14

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ

Felújítás és pótlás / Beruházás

Rendkívüli helyzetből adódó azonnal feladatok Piliscsév

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok.

Olyan természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (pl. üzembiztonságot és az ellátás biztonságát veszélyeztető csőtörés, a lehetősége, stb.), mely a lakosságot és a környezetet veszélyeztető szükségállapot kialakulását eredményezi.

2. Átnézeti helyszínrajz

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település: Piliscsév

Helyrajzi szám:

Eszközsám:

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A települések szennyvízcsatorna hálózatának és a szennyvíztisztító telepen üzemelő berendezések havária helyzet esetén szükséges felújítási, pótlási feladatainak fedezetül szolgál. Az esetlegesen felmerülő havária helyzeteket azonnal kezelni szükséges a folyamatos üzem biztosítása érdekében.

4. Műszaki tartalom

A haváriával érintett csatornaszakasz, berendezés állapotfelmérést követően szükséges a felújítás, vagy csere elvégzése.

5. Alátámasztó számítások

A rendelkezésre álló rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok értéke a víziközmű rendszeren 240.000 Ft. Az esetlegesen előforduló problémából eredő környezeti károkozás következményektől függően többletköltséggel jár, melynek mértéke nem becsülhető.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatábra:

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem releváns

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

Az érintett vezetékszakasz, berendezés cseréjének elmaradásával nő a balesetveszélyes helyzetek, az üzemeltetést alapvetően befolyásoló körülmények kialakulásának lehetősége, mely környezeti károkozashoz vezethet.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	0	0	0
Ideiglenes üzem	0	0	0
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	0	0	0
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Előre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	115	125	240
Összesen:	115	125	240

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj

12. Mellékletek

Északdunántúli Vízmű Zrt.

VKR megnevezés: Leányvár-Keszölc-Piliscsév szv.

VKR kód: 21-29577-1-003-00-14

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás és pótlás / Beruházás

Piliscsév Béke utca átemelő felújítása céltartalék

Az átemelőbe érkezik az ipari park átemelt szennyvíze. Kettő nagyteljesítményű szivattyú által ide emelt vizet kettő kis szivattyúnak kell átemelnie. Meghibásodás esetén a szennyvíz közterületre folyik. Szükség lenne nagyobb szivattyúk telepítésére, amihez az elektromos szekrényt is bővíteni kell.

[illegible]

Szolgalmmal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma: -

A szolgáltatás színvonalának emelése, szennyvízkifolyások megelőzése érdekében.

Szivattyúk beépítése (Flygt NP 3069 2 db), szerelvények (visszacsapók és tolózárak) és átemelőn belüli nyomócső DN 63 cseréje.

Nem releváns

Nem releváns

Nem engedély köteles

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

Elmaradása esetén az üzembiztonság fenntartása nem garantálható.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	0	0	0
Ideiglenes üzem	0	0	0
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	0	0	0
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Élőre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	3.500	1.500	5.000
Összesen:	3.500	1.500	5.000

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj

12. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

Északdunántúli Vízmű Zrt.

VKR megnevezés: Leányvár-Kesztölc-Piliscsév szv.

VKR kód: 21-29577-1-003-00-14

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ


Felújítás és pótlás / Beruházás

Piliscsév Béke utca átemelő felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az átemelőbe érkezik az ipari park átemelt szennyvíze. Kettő nagyteljesítményű szivattyú által ide emelt vizet kettő kis szivattyúnak kell átemelnie. Meghibásodás esetén a szennyvíz közterületre folyik. Szükség lenne nagyobb szivattyúk telepítésére, amihez az elektromos szekrényt is bővíteni kell.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település: Piliscsév

Helyrajzi szám: 043/2

Szolgálatommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma: -

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A szolgáltatás színvonalának emelése, szennyvízkifolyások megelőzése érdekében.

4. Műszaki tartalom

Nagyobb teljesítményű szivattyúk beépítése (Flygt NP 3069 2 db), szerelvények (visszacsapók és tolózárak) és átemelőn belüli nyomócső nagyobbra bővítése DN 63-ról DN 80-ra.

5. Alátámasztó számítások

Nem releváns

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem engedély köteles

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

Elmaradása esetén az üzembiztonság fenntartása nem garantálható.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	0	0	0
Ideiglenes üzem	0	0	0
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	4.025	0	4.025
Gép, technológiai szerelés	6.900	2.875	9.775
Elektromos, irányítástechnika	4.600	2.875	7.475
Előre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	0	0
Összesen:	12.075	3.450	21.275

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj terhére.

12. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

Északdunántúli Vízmű Zrt.

VKR megnevezés: Leányvár-Kesztölc-Piliscsév szv.

VKR kód: 21-29577-1-003-00-14

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ


Felújítás és pótlás / Beruházás

Piliscsév átemelőn nyomócsövek felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Nyomócsövek az életkorból származó kopás, korrózió miatt korrodáltak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település: Piliscsév

Helyrajzi szám: 884/8 hrsz. Fő tér

Szolgálatommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma: -

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

Visszacsapók és tolózárok cseréje az életkorból származó kopás, korrózió miatt üzembiztonság megtartása érdekében.

4. Műszaki tartalom

A DN 100-as korrodált elvékonyodott cső korrodált alkatrészek, visszacsapók, tolózárok, cseréje.

5. Alátámasztó számítások

Nem releváns

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem engedély köteles

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

Elmaradása esetén az üzembiztonság fenntartása nem garantálható, balesetveszélyessé válnak a korrodált alkatrészek, a kopott berendezések üzemzavart okozhatnak.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	0	0	0
Helyreállítás	0	0	0
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	2.185	690	2.875
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Élőre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	0	0
Összesen:	2.185	690	2.875

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj terhére.

12. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	


FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás és pótlás / Beruházás

Piliscsév tisztítóakna felújítás DN 600 fedlap csere

1. Jelenlegi állapot ismertetése

A főút nyomvonalán (**Béke utca**, Iskola utca, Keszölc utca) beépített aknafedlapok állapota leromlott. Egyre gyakoribbak a zajhatással, károkozással, baleset veszéllyel kapcsolatos felhasználói jelzések, melyek a fedlapok forgalomterhelés miatti kopásának, elhasználódásának a következményei. Az aknafedlapok állapotfelmérését követően szükséges a fedlapok cseréje, a fedlapok körüli burkolat felújítás elvégzése, a balesetveszély és zajhatás megszüntetése érdekében.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település: Piliscsév

Helyrajzi szám: 884/4 hrsz.

Szolgálatommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma: -

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

Az aknafedlapok cseréjének, a burkolatok felújításának elmaradásával nő a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetősége. Gyakoribbá válnak a gépjárművekben okozott károkozások. Az aknafedlapok zárhatóságának hiánya növeli a dugulások számát a bekerülő csatornaidegen anyagok miatt. A mozgó fedlapok személyi sérülést is okozhatnak.

4. Műszaki tartalom

Az aknafedlapok állapotfelmérését követően a régi öntöttvas fedlapok bontása, új öntöttvas fedlap beépítése, útburkolat szintjébe emelése aknamagasító elem felhasználásával és a burkolat javítása, aszfaltozása. Lehetőség szerint önbeálló fedlapok beépítését tervezzük.

Amennyiben szükséges az aknaszűkítő elemek cseréjét is elvégezzük.

5. Alátámasztó számítások

Nem releváns. Életciklusa lejárt.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem engedély köteles

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

Elmaradása esetén az üzembiztonság fenntartása nem garantálható, balesetveszélyessé válnak a korrodált, megcsúszott fedlapok.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése

Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	0	0	0
Ideiglenes üzem	0	0	0
Építészet	1.150	690	1.840
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	0	0	0
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Élőre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	0	0
Összesen:	1.150	690	1.840

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj terhére

12. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

Északdunántúli Vízmű Zrt.

VKR megnevezés: Leányvár-Kesztölc-Piliscsév szv.

VKR kód: 21-29577-1-003-00-14


FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás és pótlás / Beruházás

Piliscsév csatorna rekonstrukció

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az érintett csatornaszakasz állapotfelmérése követően szükséges a csővezeték és aknák felújítása, a nyomvonalon a szükséges mértékű burkolat helyreállítás elvégzése.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település: Piliscsév

Helyrajzi szám: 492/3, 619

Szolgálatommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma: -

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

Az utcában többször jelentettek be csatornadugulást, szaghatást. A hibákat feltehetően a csatorna hibája okozza.

4. Műszaki tartalom

Az érintett csatornaszakasz állapotfelmérése követően szükséges a csővezeték és aknák felújítása, a nyomvonalon a szükséges mértékű burkolat helyreállítás elvégzése. NA 200, 90 m

5. Alátámasztó számítások

Az érintett 90 méter NA 200 KG csatornaszakasz felújításának tervezett költsége 12.524.000,-Ft. Az érintett csatorna felújításának elmaradása a karbantartási és hibaelhárítási költségek megnövekedésével jár. A dugulásokból eredő környezeti károkozás következményektől függően többletköltséggel jár, melynek mértéke nem becsülhető. Az érintett csatornahálózat tervezett élettartama lejárt.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem releváns

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A nem megfelelő keresztmetszetű és állagú csatorna növeli a dugulások előfordulásának gyakoriságát, a szaghatás miatti problémákat, mely környezeti károkozáshoz vezethet.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése

Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	1.725	575	2.300
Vezetékfektetés	3.450	1.150	4.600
Helyreállítás	4.474	1.150	5.624
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	0	0	0
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Élőre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	0	0
Összesen:	6.649	2.875	12.524

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj
Forráshiány

12. Mellékletek

1.sz. melléklet

Északdunántúli Vízmű Zrt.

VKR megnevezés: Leányvár-Kesztölc-Piliscsév szv.

VKR kód: 21-29577-1-003-00-14


FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás és pótlás / Beruházás

Piliscsév, Béke utca nyomvonal felújítás

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az érintett csatornaszakasz állapotfelmérést követően szükséges a csővezeték és aknák felújítása, a nyomvonalon a szükséges mértékű burkolat helyreállítás elvégzése.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település: Piliscsév

Helyrajzi szám: 492/3,

Szolgálatommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma: -

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

Az utcában többször jelentettek be csatornadugulást, szaghatást. A hibákat feltehetően a csatorna hibája okozza.

4. Műszaki tartalom

Az érintett csatornaszakasz állapotfelmérést követően szükséges a csővezeték és aknák felújítása, a nyomvonalon a szükséges mértékű burkolat helyreállítás elvégzése. NA 200, 130 m

5. Alátámasztó számítások

Az érintett csatorna felújításának elmaradása a karbantartási és hibaelhárítási költségek megnövekedésével jár. A dugulásokból eredő környezeti károkozás következményektől függően többletköltséggel jár, melynek mértéke nem becsülhető. Az érintett csatornahálózat tervezett élettartama lejárt.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Nem releváns

7. Hatósági engedélyk / kötelezések

Nem engedély köteles

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A nem megfelelő keresztmetszetű és állagú csatorna növeli a dugulások előfordulásának gyakoriságát, a szaghatás miatti problémákat, mely környezeti károkozáshoz vezethet.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	1500	1500
Földmunka	2700	1900	4600
Vezetékfektetés	7600	2300	9900
Helyreállítás	3500	1200	4700
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	0	0	0
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Élőre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	0	0
Összesen:	13800	6900	20700

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj terhére.

Északdunántúli Vízmű Zrt.

VKR megnevezés: Leányvár-Kesztölc-Piliscsév szv.

VKR kód: 21-29577-1-003-00-14

12. Mellékletek

1.sz. melléklet	
-----------------	--

Északdunántúli Vízmű Zrt.

VKR megnevezés: Leányvár-Kesztölc-Piliscsév szv.

VKR kód: 21-29577-1-003-00-14


FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás és pótlás / Beruházás

Piliscsév átemelők szivattyú pótlás

1. Jelenlegi állapot ismertetése

A korrózió illetve az anyagfáradás, és beázás okozhatja a szivattyú hatásfok csökkenését. A kopott alkatrészek az emelő magasságot illetve a szállított mennyiséget erősen befolyásolják. Cseréje szükséges. 6 db szivattyú

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények: végátemelő,

Érintett település: Piliscsév *Belke 53. Hiv. száll. ipari park.*

Helyrajzi szám: végátemelő 883, hrsz. 884/8, 047/12

Szolgálatommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma: -

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A többször javított, felújított, elöregedett szivattyú üzeme bizonytalan, hatásfoka csökken. Pótlásuk szükséges.

4. Műszaki tartalom

A szennyvízátemelő szivattyúk műszaki paramétereinek ismeretében (munkapont) a megfelelő szivattyú kiválasztható.

5. Alátámasztó számítások

Nincs releváns. Életciklusuk lejárt.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Nem releváns

7. Hatósági engedélyk / kötelezések

Nem engedély köteles

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A szivattyú tervezett élettartamán túl a javítások száma és költsége fokozódik, használata nem gazdaságos valamint az üzembiztoság csökken.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	0	0	0
Ideiglenes üzem	0	0	0
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	10.350	0	10.350
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Előre kötés, Üzembehelyezés	0	0	2.300
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	0	0
Összesen:	10.350	0	12.650

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj terhére.

12. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

Meghatalmazás és nyilatkozat

Alulírott, Leányvár község polgármestere, mint a Keszölc-Leányvár-Piliscsév szennyvíz (21-29577-1-003-00-14) víziközmű rendszer ellátásért felelőse – Leányvár község Önkormányzata sz. határozatában foglaltak alapján – nyilatkozom, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 2025-2038. időszakra készült GFT felújítási-pótlási és beruházási tervrészeit mindhárom tervezési időszakra elfogadom.

Továbbá meghatalmazom az Északdunántúli Vízmű Zrt.-t, hogy a GFT felújítási-pótlási és beruházási tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be jóváhagyásra, illetve meghatalmazom a jóváhagyási eljárásban való képviselőre.

Jelen meghatalmazás egyben hozzájárulás a GFT-ben szereplő munkák – MEKH általi jóváhagyás után – a 2025. évi bérleti díj terhére történő végrehajtásához.

A terv elkészítésekor a vonatkozó törvényi szabályozásokban foglaltakat maradéktalanul figyelembe vettük.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Meghatalmazást meghatalmazott elfogadja.

....., 2024.

Tatabánya, 2024.

.....
meghatalmazó

.....
meghatalmazott

Tanúk:

Név :

.....

Cím:

.....

Aláírás:

.....